IPH工法 (内圧充填接合補強)


コンクリートの長寿命化を図る注入工法



参 株式 山陽工業


一般社団法人 IPH工法協会 推進委員 山田 哲矢

はじめに - 橋梁の現状



直轄橋梁におけるダブルⅢ判定(※1) 発生内訳(2024年3月時点)

(※1)2巡連続で「早期に処置が必要」と判定されること



直轄橋梁におけるダブルⅢ判定 発生要因(2024年3月時点)

はじめに - 橋梁修繕の課題

予算不足


管理体制


技術者· 人員不足

優先順位を付けにくい

設計・準備に 時間がかかる

はじめに – 事後保全と予防保全





事後保全(※2)と予防保全(※3)における健全度と費用推移のイメージ

(※2)損傷が深刻化して初めて大規模な修繕を行う管理方法

(※3)損傷が進行する前に適切な修繕を行う管理方法

今日1日の目的




良い技術を知る

どこで実践・活用できるか? アンテナを立ててみてください

INDEX










Inside 内部に樹脂を注入し

Pressure 加圧状態で


Hardening 硬化させる工法



コンクリート内部の圧力を 負圧状態に

安定した流速で 樹脂を高密度に充填

耐久性向上·耐力回復



0.01mmの 微細な空隙にも充填

0.05mmの隙間があれば 水は通り抜けられる

あらゆる劣化の原因となる 水の浸入を防止



欠損部分は 断面修復成型後に注入

付着力を高めて一体化



斫り落とさずに補修が可能

解体殻が少なく済み 経済性・環境性が向上

1. IPH工法 - 事例

土木工事 - 大宮橋(愛媛県)







危険な橋※とされ、架け替えも検討

(健全度判定区分「Ⅲ」、内部空洞、漏水あり)

架け替えせずに強度回復 通行止め・工期も最小限に

1. IPH工法 - 事例

建築工事 - 広島市平和記念公園レストハウス(広島県)







建物の要である柱に激しい劣化

当時の部材を可能な限り残した状態で強度を回復

1. IPH工法 - 事例

建築工事 - 銀座アポロ昭和館(東京都)







何年も使われておらず 取り壊しも検討 取り壊しせずに延命化を実現 レンタルギャラリーとして蘇る


INDEX


















空隙等により弾性波の到達時間が遅くなる 低速度領域=不具合があると判断できる

『面』での評価が可能に!







対象物表面から表面波を発生させて

面的な速度分布を取得














鉄球で叩いて表面波を発生

鉄球の大きさによって 波長を変えられる




異常の検出方法



波の到達速度から異常を検出






表面波が空隙等を迂回・分散するため、波の到達速度が低下









鋼球の大きさごとの波長の長さに基づいて 対象としたい深度までの解析結果を取得

2.トモグラフィ解析 - 事例



AEトモグラフィ - 銀座アポロ昭和館(東京都)








2.トモグラフィ解析 - 事例




AEトモグラフィ - 銀座アポロ昭和館(東京都)



外観からもジャンカが 確認されていた箇所









ジャンカ部に補修材料が充填され 波の到達速度が上がった

2.トモグラフィ解析 - 事例



表面波トモグラフィ - 昇平橋(愛知県)





まとめ



発注者の安心に繋がります

まとめ



良い技術を 使う こと


目の前の現場に 貢献 すること

効果的な情報発信になる

おまけ 現在










端島(通称:軍艦島)にて試験施工中!

お問い合わせ先



◆一般社団法人 IPH工法協会 公式HP

メールでのお問い合わせは info@iph-v.com